
# XHFM T HL / XHFM T HS
测量接口,M16 x 2系列

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1 + 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1 + 2** | 24°内锥 |
| **接口 3** | 测量接口 M 16 x 2 |
| **结构形式** | T形 |
| **标准** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **供货范围** | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| **温度 min.** | -20 °C |
| **温度 max.** | 100 °C |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |






## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

| 名称 | 结构系列 | Ø d2 (mm) | G1 - G2 | 最大工作压力 (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **XHFM T HL 04** | L | 6 | M 12 x 1.5 | 315 |
| **XHFM T HL 06** | L | 8 | M 14 x 1.5 | 315 |
| **XHFM T HL 08** | L | 10 | M 16 x 1.5 | 315 |
| **XHFM T HL 10** | L | 12 | M 18 x 1.5 | 315 |
| **XHFM T HL 13** | L | 15 | M 22 x 1.5 | 315 |
| **XHFM T HL 16** | L | 18 | M 26 x 1.5 | 315 |
| **XHFM T HL 20** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| **XHFM T HL 25** | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| **XHFM T HL 32** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| **XHFM T HL 40** | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| | | | | |
| **XHFM T HS 03** | S | 6 | M 14 x 1.5 | 630 |
| **XHFM T HS 04** | S | 8 | M 16 x 1.5 | 630 |
| **XHFM T HS 06** | S | 10 | M 18 x 1.5 | 630 |
| **XHFM T HS 08** | S | 12 | M 20 x 1.5 | 630 |
| **XHFM T HS 10** | S | 14 | M 22 x 1.5 | 630 |
| **XHFM T HS 13** | S | 16 | M 24 x 1.5 | 400 |
| **XHFM T HS 16** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| **XHFM T HS 20** | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| **XHFM T HS 25** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| **XHFM T HS 32** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – Ø d2 = 管外直径

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **XHFM T HL VA / XHFM T HS VA** | 测量接口,M16 x 2系列, 不锈钢 |
| **HFM T HL / HFM T HS** | 测量接口,M16 x 2系列, 钢 |

## 备件

| | |
|---|---|
| **HFM VK** | 闭锁盖 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*