# SKS IR 2 MULTI R
多用接合器活动半部,矩形

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 工业<br>运输和市政公用车辆<br>农业技术 |
| **接口 1** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **接口 2** | 插头 |
| **标准** | 符合ISO 16028 |
| **剩余压力:** | 插头侧可接合至40巴的剩余压力 |
| **结构类型** | 多用接合器 |
| **结构类型补充** | 板块构造方式作为快速更换系统 |
| **最大:流量** | 100 L/min |



## 提示

工作压力:每接合器200巴, 但多用接合器最多600巴

## 描述

快速接合器主要用于需要经常更换部件的地方。

## 附加信息

与集束螺栓接合器和插式接合器相比,多用接合器具有许多优点:
- 更换部件既快速又方便,从而节省了时间
- 多个接口同时接合,操作简便
- 即便存在系统压力也可照样轻松接合
- 不会混淆接口,弄错流动路径
- 扁平密封的阀门防止漏油和空气进入,即便在污脏的工作环境中也照样能方便地进行清洁

## 货品

| 名称 | 接口螺纹 | 工作压力 (bar) | 结构尺寸 |
|---|---|---|---|
| **SKS 10 IR 2 MULTI R** | G 3/8" -19 | 200,0 | 2 |
| **SKS 13 IR 2 MULTI R** | G 1/2" -14 | 200,0 | 2 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*