

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване | спасителни инструменти, натягащи инструменти, преси и т.н. |
| Съединение 1 | вътрешна резба NPT |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Обем на доставката | със защита от прах |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Указание

Щекерът не бива да се натоварва в не съединено състояние.

Описание

Съединяване и разединяване без капане.

Щекерен куплунг за бързо съединяване в зона на свръхналягане.

Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | L (mm) | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|--------------|-----|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------|---|---|
| SKS 04 IN HC | 5 | NPT 1/8" -27 | 33,3 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 06 IN HC | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,7 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 10 IN HC | 10 | NPT 3/8" -18 | 37,0 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние