

# GVM 80 H

Вакумен манометър с глицеринов пълнеж

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Конструкция           | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling       |
| Съединение 1          | външна резба BSP цилиндрична                            |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с цапфа                               |
| Съединение            | отзад, центричен  |
| Стандарт              | EN 837-1  |
| Смекчаване            | през глицеринов пълнеж                                  |
| Температурен диапазон | средата макс. +60 °C<br>Околната среда -20 °C до +60 °C |



## Указание

Диапазон на използване при натоварване в покой: 3/4 x крайната стойност на скалата.

Диапазон на използване при променливо натоварване: 2/3 x крайната стойност на скалата.

## Артикул

| Обозначение     | Номинален размер Ø | Диапазон на скалата | Клас качество | Съединение |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|------------|
| GVM 80 -0.6+0 H | 80                 | -0,6...0            | 1,6           | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+0 H   | 80                 | -1...0              | 1,6           | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+0.6 H | 80                 | -1...+0,6           | 1,6           | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+1.5 H | 80                 | -1...+1,5           | 1,6           | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+3 H   | 80                 | -1...+3             | 1,6           | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+5 H   | 80                 | -1...+5             | 1,6           | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+9 H   | 80                 | -1...+9             | 1,6           | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+15 H  | 80                 | -1...+15            | 1,6           | G 1/4" -19 |