

### Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>    | Hadičová vedení, která jsou při pohybu vystavena namáhání oděrem. |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený   |



### Popis

Ochranná spirála z plochého pásu z pružinové oceli chrání hadici před vnějším otěrem.

### Výrobek

| Označení | Vnitřní Ø<br>(mm) | Ocelový pás<br>(mm) |
|----------|-------------------|---------------------|
| SSF 13-1 | 13                | 7 x 1               |
| SSF 15-1 | 15                | 7 x 1               |
| SSF 17-1 | 17                | 7 x 1               |
| SSF 19-1 | 19                | 7 x 1               |
| SSF 21-1 | 21                | 7 x 1               |
| SSF 23-1 | 23                | 7 x 1               |
| SSF 26-1 | 26                | 7 x 1               |
| SSF 29-1 | 29                | 7 x 1               |
| SSF 33-1 | 34                | 7 x 1               |
| SSF 41-1 | 41                | 7 x 1               |
| SSF 48-1 | 48                | 10 x 1              |
| SSF 54-1 | 54                | 10 x 1              |