



Upozornění

Lze používat s modelem H-LPKIT-UC-NL nebo H-LPKIT-UC-MS

Popis

K čištění vnitřků hadic a trubek. Projektil by měl být o 20 až 30 % větší, než je vnitřní průměr hadice nebo trubky. Např. k čištění hadice o průměru 38 mm se doporučuje používat 50mm projektil.

Výrobek

| Označení | pro vnitřní průměr hadice (mm) | pro vnitřní Ø trubky (mm) |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
| PROJEKTIL 08 | - | 4,0 |
| PROJEKTIL 10 | 6 | 6,0 |
| PROJEKTIL 12 | 8 | 7,0 |
| PROJEKTIL 14 | 10 | 8,0 |
| PROJEKTIL 16 | - | 10,0 |
| PROJEKTIL 18 | 13 | 12,0 |
| PROJEKTIL 20 | 16 | 13,0 |
| PROJEKTIL 22 | - | 14,0 |
| PROJEKTIL 24 | - | 15,0 |
| PROJEKTIL 26 | 20 | 16,0 |
| PROJEKTIL 28 | - | 18,0 |
| PROJEKTIL 30 | 25 | 20,0 |
| PROJEKTIL 33 | - | 22,0 |
| PROJEKTIL 36 | - | 25,0 |
| PROJEKTIL 40 | 32 | 29,0 |
| PROJEKTIL 45 | - | 31,0 |
| PROJEKTIL 50 | 40 | 33,0 |
| PROJEKTIL 55 | - | 40,0 |
| PROJEKTIL 60 | 50 | - |
| PROJEKTIL 65 | 60 | - |