



# WAH

Stírací kroužek, WAH

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Konstrukce</b>           | Stírací kroužek   |
| <b>Kluzná rychlost max.</b> | 4,0 m/s   |
| <b>Teplota min.</b>         | -40 °C  |
| <b>Teplota max.</b>         | 110 °C  |
| <b>Média</b>                | Minerální olej  |
| <b>Montáž</b>               | stírací kroužek stlačte do tvaru ledviny a zatlačte ho do upevňovací drážky |
| <b>Použití</b>              | For the usage at higher pollution, for e.g.:<br>Mining<br>foundries         |
| <b>Materiál</b>             | PU 93° Shore A  |



## Výrobek

| Označení | C<br>(mm) | D<br>(mm) | d<br>(mm) | E<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WAH-35   | 42,0      | 45,0      | 35        | 1,5       | 10,0      | 6,3       |
| WAH-36   | 41,5      | 44,0      | 36        | 1,5       | 8,0       | 5,0       |
| WAH-40   | 45,5      | 48,0      | 40        | 1,5       | 8,0       | 5,0       |
| WAH-45   | 50,5      | 53,0      | 45        | 1,5       | 8,0       | 5,0       |
| WAH-50   | 55,5      | 58,0      | 50        | 1,5       | 8,0       | 5,0       |
| WAH-56   | 63,0      | 66,0      | 56        | 1,5       | 10,0      | 6,3       |
| WAH-60   | 67,0      | 70,0      | 60        | 1,5       | 10,0      | 6,3       |
| WAH-63   | 70,0      | 73,0      | 63        | 1,5       | 10,0      | 6,3       |
| WAH-70   | 78,4      | 82,6      | 70        | 2,0       | 12,0      | 8,0       |
| WAH-80   | 87,0      | 90,0      | 80        | 1,5       | 10,0      | 6,3       |
| WAH-90   | 96,0      | 102,2     | 90        | 2,8       | 12,4      | 7,1       |