


### Omadused

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Ühendus 1</b>     | Meetriline väliskeere, silindriline     |
| <b>Tihenditüüp 1</b> | Sissekeeratava liitmiku O-tihendirõngas |
| <b>Ühendus 2</b>     | BSP-väliskeere, silindriline            |
| <b>Tihenditüüp 2</b> | 60° sisekoonus                          |
| <b>Tüüp</b>          | Sissekeeratav liitmik                   |
| <b>Ehitustüüp</b>    | Sirge                                   |
| <b>Materjal</b>      | Teras                                   |
| <b>Pinnatöötlus</b>  | galvaniseeritud                         |



### Artikkel

| Märgistus       | G1         | G2           | SW<br>(mm) | OR           |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| GE HMO 10 HB 02 | M 10 x 1   | G 1/8" -28   | 15         | 8,00 x 1,50  |
| GE HMO 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28   | 18         | 9,30 x 2,30  |
| GE HMO 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19   | 18         | 9,30 x 2,30  |
| GE HMO 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19   | 20         | 11,30 x 2,30 |
| GE HMO 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19   | 20         | 11,30 x 2,30 |
| GE HMO 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19   | 22         | 13,30 x 2,30 |
| GE HMO 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19   | 22         | 13,30 x 2,30 |
| GE HMO 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19   | 24         | 15,30 x 2,30 |
| GE HMO 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14   | 24         | 15,30 x 2,30 |
| GE HMO 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14   | 28         | 17,30 x 2,30 |
| GE HMO 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14   | 28         | 19,30 x 2,30 |
| GE HMO 22 HB 10 | M 22 x 1,5 | G 5/8" -14   | 28         | 19,30 x 2,30 |
| GE HMO 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14   | 28         | 19,30 x 2,30 |
| GE HMO 27 HB 12 | M 27 x 2   | G 3/4" -14   | 33         | 23,47 x 2,95 |
| GE HMO 27 HB 16 | M 27 x 2   | G 1" -11     | 33         | 23,47 x 2,95 |
| GE HMO 33 HB 16 | M 33 x 2   | G 1" -11     | 42         | 29,74 x 2,95 |
| GE HMO 42 HB 20 | M 42 x 2   | G 1.1/4" -11 | 50         | 38,00 x 3,00 |
| GE HMO 48 HB 24 | M 48 x 2   | G 1.1/2" -11 | 56         | 44,00 x 3,00 |

SW = võtme suurus