

GMM 100 H

Glütseriiniga täidetud manomeeter

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|---------------------|---|
| Tüüp | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Ühendus 1 | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | kiiluga lametihend |
| Ühendus | taga, ekstsentriline |
| Tavaline | EN 837-1 |
| Summutamine | glütseriiniga täitmisel |
| Temperatuuri ulatus | meediumist maks. +60 °C Ümbritsev -20 °C kuni +60 °C |



Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.

Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

Artikkel

| Märgistus | Nimisuurus Ø | Kaalumisulatus | Kvaliteediklass | Ühendus |
|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| GMM 100-0.6 H | 100 | 0...0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-1 H | 100 | 0...1 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-1.6 H | 100 | 0...1,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-2.5 H | 100 | 0...2,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-04 H | 100 | 0...4 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-06 H | 100 | 0...6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-10 H | 100 | 0...10 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-16 H | 100 | 0...16 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-25 H | 100 | 0...25 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-40 H | 100 | 0...40 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-60 H | 100 | 0...60 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-100 H | 100 | 0...100 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-160 H | 100 | 0...160 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-250 H | 100 | 0...250 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-400 H | 100 | 0...400 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-600 H | 100 | 0...600 | 1,0 | G 1/2" -14 |