

GVM 80 H

Glütseriiniga täidetud vaakummanomeeter

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|----------------------------|---|
| Tüüp | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Ühendus 1 | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | kiiluga lametihend |
| Ühendus | taga, tsentriline |
| Tavaline | EN 837-1 |
| Summutamine | glütseriiniga täitmisel |
| Temperatuuri ulatus | meediumist maks. +60 °C Ümbritsev -20 °C kuni +60 °C |



Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.

Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

Artikkel

| Märgistus | Nimisuurus Ø | Kaalumisulatus | Kvaliteediklass | Ühendus |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| GVM 80 -0.6+0 H | 80 | -0,6...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+0 H | 80 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+0.6 H | 80 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+1.5 H | 80 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+3 H | 80 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+5 H | 80 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+9 H | 80 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+15 H | 80 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |