

# RMM 50 HKR

Manomeeter ilma glütseriinita

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling    |
| <b>Paigaldus</b>           | Klemmrõngas                                             |
| <b>Ühendus 1</b>           | BSP-väliskeere, silindriline                            |
| <b>Tihenditüüp 1</b>       | kiiluga lametihend                                      |
| <b>Ühendus</b>             | taga, tsentriline                                       |
| <b>Tavaline</b>            | EN 837-1                                                |
| <b>Temperatuuri ulatus</b> | meediumist maks. +60 °C<br>Ümbritsev -20 °C kuni +60 °C |



## Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.

Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

## Artikkel

| Märgistus      | Nimisuurus Ø | Kaalumisulatus | Kvaliteediklass | Ühendus    |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| RMM 50-0.6 HKR | 50           | 0...0,6        | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-1 HKR   | 50           | 0...1          | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-2.5 HKR | 50           | 0...2,5        | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-4 HKR   | 50           | 0...4          | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-6 HKR   | 50           | 0...6          | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-10 HKR  | 50           | 0...10         | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-16 HKR  | 50           | 0...16         | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-25 HKR  | 50           | 0...25         | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-40 HKR  | 50           | 0...40         | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-60 HKR  | 50           | 0...60         | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-100 HKR | 50           | 0...100        | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-160 HKR | 50           | 0...160        | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-250 HKR | 50           | 0...250        | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-315 HKR | 50           | 0...315        | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RMM 50-400 HKR | 50           | 0...400        | 2,5             | G 1/4" -19 |