

RVM 100 H 1/4

Vaakuum-manomeeter ilma glütseriinita

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|----------------------------|---|
| Tüüp | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Ühendus 1 | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | kiiluga lametihend |
| Ühendus | taga, ekstsentriline |
| Tavaline | EN 837-1 |
| Temperatuuri ulatus | meediumist maks. +60 °C Ümbritsev -20 ° C kuni +60 ° C |



Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.

Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

Artikkel

| Märgistus | Nimisuurus Ø | Kaalumisulatus | Kvaliteediklass | Ühendus |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| RVM 100 -1 +0 H 1/4 | 100 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 100 -1 +0.6 H 1/4 | 100 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 100 -1 +1.5 H 1/4 | 100 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 100 -1 +3 H 1/4 | 100 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 100 -1 +5 H 1/4 | 100 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 100 -1 +9 H 1/4 | 100 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 100 -1 +15 H 1/4 | 100 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |