

# RVM 80

Vaakuum-manomeeter ilma glütseriinita

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tüüp                | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling    |
| Ühendus 1           | BSP-väliskeere, silindriline                            |
| Tihenditüüp 1       | kiiluga lametihend                                      |
| Ühendus             | all   |
| Tavaline            | EN 837-1  |
| Temperatuuri ulatus | meediumist maks. +60 °C<br>Ümbritsev -20 °C kuni +60 °C |



## Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.

Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

## Artikkel

| Märgistus      | Nimisuurus Ø | Kaalumisulatus | Kvaliteediklass | Ühendus    |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| RVM 80 -1 +0   | 80           | -1...0         | 1,6             | G 1/2" -14 |
| RVM 80 -1 +0.6 | 80           | -1...+0,6      | 1,6             | G 1/2" -14 |
| RVM 80 -1 +1.5 | 80           | -1...+1,5      | 1,6             | G 1/2" -14 |
| RVM 80 -1 +3   | 80           | -1...+3        | 1,6             | G 1/2" -14 |
| RVM 80 -1 +5   | 80           | -1...+5        | 1,6             | G 1/2" -14 |
| RVM 80 -1 +9   | 80           | -1...+9        | 1,6             | G 1/2" -14 |
| RVM 80 -1 +15  | 80           | -1...+15       | 1,6             | G 1/2" -14 |