

# RVM 80 H 1/4

Vaakuum-manomeeter ilma glütseriinita

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Tüüp</b>                | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling      |
| <b>Ühendus 1</b>           | BSP-väliskeere, silindriline                              |
| <b>Tihenditüüp 1</b>       | kiiluga lametihend  |
| <b>Ühendus</b>             | taga, tsentriline   |
| <b>Tavaline</b>            | EN 837-1  |
| <b>Temperatuuri ulatus</b> | meediumist maks. +60 °C<br>Ümbritsev -20 ° C kuni +60 ° C |



## Vihje

Kasutus puhkekoormusel: 3/4 x skaala lõppväärtus.

Kasutus vahelduvkoormusel: 2/3 x skaala lõppväärtus.

## Artikkel

| Märgistus            | Nimisuurus Ø | Kaalumisulatus | Kvaliteediklass | Ühendus    |
|----------------------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| RVM 80 -1 +0 H 1/4   | 80           | -1...0         | 1,6             | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +0.6 H 1/4 | 80           | -1...+0,6      | 1,6             | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +1.5 H 1/4 | 80           | -1...+1,5      | 1,6             | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +3 H 1/4   | 80           | -1...+3        | 1,6             | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +5 H 1/4   | 80           | -1...+5        | 1,6             | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +9 H 1/4   | 80           | -1...+9        | 1,6             | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +15 H 1/4  | 80           | -1...+15       | 1,6             | G 1/4" -19 |