


HK IHV REPKIT

Kit de réparation pour accumulateurs à vessie

HANSA FLEX



Remarque

Les réparations touchant des accumulateurs de pression doivent être effectuées exclusivement par un personnel spécialisé et ayant reçu les instructions requises ! Veuillez respecter les consignes du manuel de réparation joint.

Description

Pour accumulateur à vessie IHV

Comprenant vessie de rechange, jeu de joints et bague en deux pièces

Article

| Désignation | pour accumulateur à vessie | Vessie de remplacement | Poids (kg) |
|--------------------|----------------------------|--|------------|
| HK IHV 1.0 REPKIT | HK IHV 1,0 l | Vessie 1,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 0,5 |
| HK IHV 1.6 REPKIT | HK IHV 1,6 ltr | Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF | 0,6 |
| HK IHV 2.5 REPKIT | HK IHV 2,5 l | Vessie 2,5 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 0,7 |
| HK IHV 4.0 REPKIT | HK IHV 4,0 l | Vessie 4,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,0 |
| HK IHV 5.0 REPKIT | HK IHV 5,0 l | Vessie 5,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,2 |
| HK IHV 6.0 REPKIT | HK IHV 6,0 l | Vessie 6,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,5 |
| HK IHV 10.0 REPKIT | HK IHV 10,0 l | Vessie 10,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,5 |
| HK IHV 10K2 REPKIT | HK IHV 10,0 l K2 | Vessie 10,0 l K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,7 |
| HK IHV 12.0 REPKIT | HK IHV 12,0 l | Vessie 12,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 2,0 |
| HK IHV 20.0 REPKIT | HK IHV 20,0 l | Vessie 20,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 2,3 |

pièce de rechange pour les produits suivants

HK IHV Accumulateur à vessie