

GMM 100

Manometri s glicerinskim punjenjem

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-----------------------|---|
| Izvedba | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa slavinom |
| Priključak | dolje |
| Norma | EN 837-1 |
| Prigušivanje | pomoću glicerinskog punjenja |
| Temperaturno područje | mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C |



Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

Artikli

| Naziv | Nazivna veličina Ø | Područje skale | Klasa kvalitete | Priključak |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------|------------|
| GMM 100-0.6 | 100 | 0...0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-1 | 100 | 0...1 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-1.6 | 100 | 0...1,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-2.5 | 100 | 0...2,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-4 | 100 | 0...4 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-6 | 100 | 0...6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-10 | 100 | 0...10 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-16 | 100 | 0...16 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-25 | 100 | 0...25 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-40 | 100 | 0...40 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-60 | 100 | 0...60 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-100 | 100 | 0...100 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-160 | 100 | 0...160 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-250 | 100 | 0...250 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-400 | 100 | 0...400 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-600 | 100 | 0...600 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 100-1000 | 100 | 0...1000 | 1,0 | G 1/2" -14 |

Pribor

GMM SCHUTZ Gumeni zaštitni poklopac za manometar