

# GMM 50

Manometri s glicerinskim punjenjem

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa slavinom
Priključak	dolje
Norma	EN 837-1
Prigušivanje	pomoću glicerinskog punjenja
Temperaturno područje	mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C



## Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

## Artikli

Naziv	Nazivna veličina Ø	Područje skale	Klasa kvalitete	Priključak
GMM 50-1	50	0...1	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-1.6	50	0...1,6	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-2.5	50	0...2,5	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-4	50	0...4	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-6	50	0...6	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-10	50	0...10	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-16	50	0...16	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-25	50	0...25	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-40	50	0...40	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-60	50	0...60	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-100	50	0...100	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-160	50	0...160	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-250	50	0...250	2,5	G 1/4" - 19
GMM 50-400	50	0...400	2,5	G 1/4" - 19