

RVM 100 H 1/4

Vakuumski manometri bez glicerinskog punjenja

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa slavinom
Priključak	straga, ekscentrično
Norma	EN 837-1
Temperaturno područje	mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C



Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

Artikli

Naziv	Nazivna veličina Ø	Područje skale	Klasa kvalitete	Priključak
RVM 100 -1 +0 H 1/4	100	-1...0	1,6	G 1/4" - 19
RVM 100 -1 +0.6 H 1/4	100	-1...+0,6	1,6	G 1/4" - 19
RVM 100 -1 +1.5 H 1/4	100	-1...+1,5	1,6	G 1/4" - 19
RVM 100 -1 +3 H 1/4	100	-1...+3	1,6	G 1/4" - 19
RVM 100 -1 +5 H 1/4	100	-1...+5	1,6	G 1/4" - 19
RVM 100 -1 +9 H 1/4	100	-1...+9	1,6	G 1/4" - 19
RVM 100 -1 +15 H 1/4	100	-1...+15	1,6	G 1/4" - 19