

# K-VAKUUMSENSOR ANALOG

Vacuum sensor, analogue

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Alkalmazás</b>           | Measurement of vacuum values close to the suction pad<br>Remote evaluation of the signals<br>Processing the output signals, for example, by PLC |
| <b>Közegek</b>              | dry, oil-free air and non-aggressive gases  |
| <b>Hőmérséklettartomány</b> | 0 - 50 °C   |
| <b>Kimeneti jel</b>         | 1 to 5 analogous to V   |
| <b>Hiszterézis</b>          | Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)  |
| <b>Kábel hossza</b>         | 3 m   |
| <b>Védettség</b>            | IP 40   |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

## Cikk

| Megnevezés     | Csatlakozás | H<br>(mm) | L<br>(mm) | mérési tartomány | Feszültség   |
|----------------|-------------|-----------|-----------|------------------|--------------|
| K- 07 45 01 56 | M 5 male    | 16,9      | 21,0      | -1 bis 0 bar     | 10 - 24 V DC |