


MT

Mezzi di misurazione per la determinazione delle guarnizioni di tenuta

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Tipo Sensore interno di misurazione



Descrizione

Il sensore interno di misurazione serve per la determinazione del diametro esatto della scanalatura all'interno di alloggiamenti delle guarnizioni, tubi e guide, ecc.

Articolo

Denominazione	Campo di misurazione
MT 150	150 mm
MT 200	200 mm
MT 300	300 mm