

# GVM 100 H

Vakuuminis manometras su glicerino užpildu

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis, su kakliuku
<b>Jungtis</b>	gale, ekscentrinis
<b>Norma</b>	EN 837-1
<b>Slopinimas</b>	glicerino užpildymo pagalba
<b>Temperatūros diapazonas</b>	vidutinis maks. +60 °C Aplinkos -20 °C iki +60 °C



## Nuoroda

Naudojimo sritis esant apkrovai ramybės būsenoje: 3/4 x skalės galutinės reikšmė.

Naudojimo sritis esant kintamai apkrovai: 2/3 x skalės galutinė reikšmė.

## Prekė

Pavadinimas	Nominalusis dydis Ø	Skalės diapazonas	Kokybės klasė	Jungtis
<b>GVM 100 -0.6+0 H</b>	100	-0,6...0	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+0 H</b>	100	-1...0	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+0.6 H</b>	100	-1...+0,6	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+1.5 H</b>	100	-1...+1,5	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+3 H</b>	100	-1...+3	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+5 H</b>	100	-1...+5	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+9 H</b>	100	-1...+9	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+15 H</b>	100	-1...+15	1,0	G 1/2" -14