

# HFM MK S

Matavimo jungtis, kištukų serija

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>1 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis    |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | B forma                                  |
| <b>2 jungtis</b>           | įkišama jungtis matavimo technikai       |
| <b>Konstrukcija</b>        | įsukamas antgalis su matavimo jungtimi   |
| <b>Tiekimo apimtis</b>     | su uždarymo kištuku ir atraminiu kaiščiu |
| <b>Temperatūra min.</b>    | -20 °C                                   |
| <b>Temperatūra max.</b>    | 100 °C                                   |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                                  |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu                |



## Prekė

| Pavadinimas     | G1         | maks. darbinis slėgis<br>(bar) |
|-----------------|------------|--------------------------------|
| HFM MK 08-1 S   | M 8 x 1    | 400                            |
| HFM MK 10-1 S   | M 10 x 1   | 400                            |
| HFM MK 12-1.5 S | M 12 x 1,5 | 400                            |
| HFM MK 14-1.5 S | M 14 x 1,5 | 400                            |
| HFM MK 18-1.5 S | M 18 x 1,5 | 400                            |
| HFM MK 20-1.5 S | M 20 x 1,5 | 400                            |
| HFM MK 22-1.5 S | M 22 x 1,5 | 400                            |
| HFM MK 26-1.5 S | M 26 x 1,5 | 400                            |
| HFM MK 27-2 S   | M 27 x 2   | 400                            |
| HFM MK 33-2 S   | M 33 x 2   | 400                            |
| HFM MK 42-2 S   | M 42 x 2   | 250                            |
| HFM MK 48-2 S   | M 48 x 2   | 250                            |

## Atsarginės dalys

HFM ST |kišama mova su uždarymo kištuku DN 2