

# HFM VB M

Jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

**1 + 2 jungtis** matavimo jungtis M 16 x 2

**Konstrukcija** Matavimo žarnų linijų jungtis

**Temperatūra min.** -20 °C

**Temperatūra max.** 100 °C

**Medžiaga** Plienas

**Paviršiaus apsauga** padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	G1	G2	maks. darbinis slėgis (bar)
HFM VB M16	M 16 x 2	M 16 x 2	630