

RMM 100 H 1/4

Manometras be glicerino užpildo

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|--|
| Konstrukcija | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis, su kakliuku |
| Jungtis | gale, ekscentrinis |
| Norma | EN 837-1 |
| Temperatūros diapazonas | vidutinis maks. +60 °C Aplinkos -20 °C iki +60 °C |



Nuoroda

Naudojimo sritis esant apkrovai ramybės būsenoje: 3/4 x skalės galutinės reikšmė.

Naudojimo sritis esant kintamai apkrovai: 2/3 x skalės galutinė reikšmė.

Prekė

| Pavadinimas | Nominalusis dydis Ø | Skalės diapazonas | Kokybės klasė | Jungtis |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|
| RMM 100-0.6 H 1/4 | 100 | 0...0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-1 H 1/4 | 100 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-1.6 H 1/4 | 100 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-2.5 H 1/4 | 100 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-4 H 1/4 | 100 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-6 H 1/4 | 100 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-10 H 1/4 | 100 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-16 H 1/4 | 100 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-25 H 1/4 | 100 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-40 H 1/4 | 100 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-60 H 1/4 | 100 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-100 H 1/4 | 100 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-160 H 1/4 | 100 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-250 H 1/4 | 100 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-315 H 1/4 | 100 | 0...315 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-400 H 1/4 | 100 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" -19 |