

RMM 50 HKR

Manometras be glicerino užpildo

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|--|
| Konstrukcija | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Tvirtinimas | Prispaudimo žiedas |
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis, su kakliuku |
| Jungtis | gale, centrinis |
| Norma | EN 837-1 |
| Temperatūros diapazonas | vidutinis maks. +60 °C Aplinkos -20 °C iki +60 °C |



Nuoroda

Naudojimo sritis esant apkrovai ramybės būsenoje: 3/4 x skalės galutinės reikšmė.

Naudojimo sritis esant kintamai apkrovai: 2/3 x skalės galutinė reikšmė.

Prekė

| Pavadinimas | Nominalusis dydis Ø | Skalės diapazonas | Kokybės klasė | Jungtis |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|
| RMM 50-0.6 HKR | 50 | 0...0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-1 HKR | 50 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-2.5 HKR | 50 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-4 HKR | 50 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-6 HKR | 50 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-10 HKR | 50 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-16 HKR | 50 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-25 HKR | 50 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-40 HKR | 50 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-60 HKR | 50 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-100 HKR | 50 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-160 HKR | 50 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-250 HKR | 50 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-315 HKR | 50 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 50-400 HKR | 50 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |