

### Savybės

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Konstrukcija</b>          | kumštelinė žarnos mova                |
| <b>Konstrukcijos priedas</b> | su apsauginiais dvigubais kumšteliais |
| <b>1 jungtis</b>             | žarnos jungtis                        |
| <b>2 jungtis</b>             | krumpliuta mova                       |
| <b>2 sandarinimo forma</b>   | guminis sandarinimo žiedas            |
| <b>Norma</b>                 | DIN 3489                              |
| <b>Temperatūra min.</b>      | -40 °C                                |
| <b>Temperatūra max.</b>      | 95 °C                                 |
| <b>Medžiaga</b>              | ketus                                 |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>    | padengtas galvaniniu būdu             |



### Prekė

| Pavadinimas | žarnos ID (mm) | Colis  | Kumštelio atstumas (mm) | Darbinis slėgis bar |
|-------------|----------------|--------|-------------------------|---------------------|
| LSK NW 06 G | 6              | 1/4"   | 42                      | PN 10               |
| LSK NW 10 G | 10             | 3/8"   | 42                      | PN 10               |
| LSK NW 13 G | 13             | 1/2"   | 42                      | PN 10               |
| LSK NW 15 G | 15             | 5/8"   | 42                      | PN 10               |
| LSK NW 19 G | 19             | 3/4"   | 42                      | PN 10               |
| LSK NW 25 G | 25             | 1"     | 42                      | PN 10               |
| LSK NW 32 G | 32             | 1,1/4" | 42                      | PN 10               |

### Gaminių variantai

LSK G AC Krumpļuota mova (oras), Plienas

### Priedai

LSK GDOR Guminis žiedas krumpļuotoms movoms

### Atsarginės dalys

LSK GOOR Guminis žiedas krumpļuotoms movoms