


# LSK IR M

Krumpliuta mova (oras)

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Konstrukcija</b>          | kumštelinė mova su vidiniu sriegiu    |
| <b>Konstrukcijos priedas</b> | su apsauginiais dvigubais kumšteliais |
| <b>1 jungtis</b>             | cilindrinis BSP vidinis sriegis       |
| <b>2 jungtis</b>             | krumpliuta mova                       |
| <b>2 sandarinimo forma</b>   | žalvario tarpiklis su gumos intarpu   |
| <b>Temperatūra min.</b>      | -40 °C                                |
| <b>Temperatūra max.</b>      | 95 °C                                 |
| <b>Medžiaga</b>              | ketus                                 |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>    | padengtas galvaniniu būdu             |



## Nuoroda

Kaip priešinę movą reikia naudoti movą su guminiu tarpikliu.

## Prekė

| Pavadinimas    | Jungties sriegis | Kumštelio atstumas<br>(mm) | Darbinis slėgis bar |
|----------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| LSK NW 13 IR M | G 1/2" -14       | 42                         | PN 10               |
| LSK NW 20 IR M | G 3/4" -14       | 42                         | PN 10               |
| LSK NW 25 IR M | G 1" -11         | 42                         | PN 10               |

## Atsarginės dalys

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>LSK HOOS</b> | Krumpliutos movos atraminis varžtas |
| <b>LSK MOOH</b> | Krumpliutos movos žalvarinė įvorė   |
| <b>LSK SOOR</b> | Žarnų žiedas krumpliutai movai      |