



Nuoroda

Prieš naudojimą, presą reikia pritvirtinti su keturiais varžtais prie tinkamo pagrindo (darbastalio).

Aprašas

UPS preso pagalba galima paruošti visas nuo 3 iki 16 mm nominaliojo ilgio žemo slėgio žarnas.

Prekė

Pavadinimas

PRESSE UPS 1