


# HK DG4V3

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 6

**HANSA FLEX**

## Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas su rankiniu avariniu įtaisu
Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar
Tūrinė srovė	maks. 80 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6
Tvirtinimas	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 30 12.9
Apsaugos klasė	IP 65



## Aprašas

Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose

## užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srautai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Stūmoklio tipas	Nominalioji įtampa/ srovės rūšis	Persidengimas	Konstrukcija	Svoris (kg)	
HK DG4V3 0A VM U 12DC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0A VM U 24DC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0A VM U 110AC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0A VM U 230AC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0B VM U 12DC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	12 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0B VM U 24DC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	24 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0B VM U 110AC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	110 VAC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0B VM U 230AC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	230 V AC 50 Hz	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2A VM U 12DC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2A VM U 24DC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2A VM U 110AC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2A VM U 230AC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 12DC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 24DC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 110AC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 230AC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2B VM U 12DC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2B VM U 24DC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2B VM U 110AC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2B VM U 230AC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 6B VM U 12DC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 6B VM U 24DC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 6B VM U 110AC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 6B VM U 230AC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 12DC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/P/T]	12 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 24DC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/P/T]	24 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 110AC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/P/T]	110 VAC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 230AC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/P/T]	230 V AC 50 Hz	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 22A VM U 12DC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 22A VM U 24DC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 22A VM U 110AC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 22A VM U 230AC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0C VM U 12DC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 0C VM U 24DC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 0C VM U 110AC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 VAC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 0C VM U 230AC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 2C VM U 12DC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 2C VM U 24DC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 2C VM U 110AC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 2C VM U 230AC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 6C VM U 12DC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20



Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

22.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# HK DG4V3

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 6

**HANSA FLEX**

## Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Stūmoklio tipas	Nominalioji įtampa/ srovės rūšis	Persidengimas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DG4V3 6C VM U 24DC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 6C VM U 110AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 6C VM U 230AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 7C VM U 12DC	4/3	7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 7C VM U 24DC	4/3	7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 7C VM U 110AC	4/3	7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 7C VM U 230AC	4/3	7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 8C VM U 12DC	4/3	8C [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	12 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 8C VMU 24DC	4/3	8C [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	24 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 8C VM U 110AC	4/3	8C [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	110 VAC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 8C VM U 230AC	4/3	8C [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	230 V AC 50 Hz	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 2N VM U 12DC	4/2	2N [PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	2 išdrožos	1,60
HK DG4V3 2N VM U 24DC	4/2	2N [PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	2 išdrožos	1,60
HK DG4V3 2N VM U 110AC	4/2	2N [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	2 išdrožos	1,60
HK DG4V3 2N VM U 230AC	4/2	2N [PB/AT]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	2 išdrožos	1,60

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Priedai

HK SP DG4V3	Magnetinio daugiaieigio vožtuvo HK DG4V3 ritė
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3