

### Īpašības

Ekspluatācijas spiediens maks. 700 bar



### Apraksts

Lai uzstādītu manometrus ar NPT pieslēgvietu

### Izstrādājums

| Apzīmējums | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Ø D  | Ø E      | Ø F  | Svars<br>(kg) |
|------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|---------------|
| HK MA 1    | 71        | 32        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9           |
| HK MA 3    | 117       | 40        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9           |
| HK MA 4    | 155       | 35        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9           |
| HK MA 5    | 71        | 31        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9           |

### Piederumi

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| NY 2100     | Termoplasta augstspiediena šļūtene  |
| GKS         | Gumijas aizsardzība pret lūzumiem   |
| PNY 2100 HN | Kompresijas nipelis, AGN            |
| PHY 2100    | Saspiežama aptvere, NY 2100         |
| SKL HN SP   | Skrūšsavienojuma noņemamā daļa      |
| SKL ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP |
| SKF IN SP   | Skrūšsavienojuma fiksētā daļa       |
| SKF ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP |