

# PMH 100

Oprawa włączana, wąż pomiarowy HM 102

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Rodzaj oprawy       | oprawka niezdzierająca |
| Materiał            | stal                   |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany          |



## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Size | Cal   | D1<br>(mm) | D3<br>(mm) | LF<br>(mm) |
|------------|-----|------|-------|------------|------------|------------|
| PMH 102    | 2   | 1    | 5/64" | 8          | 4,8        | 15,3       |

DN = średnica znamionowa