

K-VAKUUMSENSOR ANALOG

Vacuum sensor, analogue

HANSA FLEX

Właściwości

Przeznaczenie Measurement of vacuum values close to the suction pad
Remote evaluation of the signals
Processing the output signals, for example, by PLC

Czynniki robocze dry, oil-free air and non-aggressive gases


Zakres temperatury 0 - 50 °C

Sygnal wyjściowy 1 to 5 analogous to V

Histereza Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)

Długość kabla 3 m

rodzaj ochrony IP 40



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

Artykuł

Oznaczenie	Przylącze	H (mm)	L (mm)	Zakres pomiarowy	Napięcie
K- 07 45 01 56	M 5 male	16,9	21,0	-1 bis 0 bar	10 - 24 V DC