

# K-K STUECK IG 1


Crosses, 4 x female thread

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie robocze maks. 10 bar

Temperatura robocza Max. 90 °C



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)
K- 07 40 45 77	G 3/8	43,0
K- 07 40 45 78	G 1/2	50,0
K- 07 40 45 79	G 3/4	60,0