


# PN HB VA

Terminal para prensar, AGR

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| <b>Conexão 1</b>          | Rosca externa BSP cilíndrica                                  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>  | Cone interno 60°  |
| <b>Abreviatura</b>        | AGR   |
| <b>Norma</b>              | ISO 8434-6<br>BS 5200   |
| <b>Material</b>           | Aço inoxidável  |



## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

| Descrição      | DN | Tamanho | Polegada | Pressão operacional (bar) | G1               | S1 |
|----------------|----|---------|----------|---------------------------|------------------|----|
| PN 06 HB 02 VA | 6  | 4       | 1/4"     | -                         | Rosca 1/8" -28   | 14 |
| PN 06 HB VA    | 6  | 4       | 1/4"     | 400,0                     | Rosca 1/4" -19   | 19 |
| PN 06 HB 10 VA | 6  | 4       | 1/4"     | 400,0                     | Rosca 3/8" -19   | 19 |
| PN 06 HB 13 VA | 6  | 4       | 1/4"     | 350,0                     | Rosca 1/2" -14   | 27 |
| PN 08 HB 06 VA | 8  | 5       | 5/16"    | 400,0                     | Rosca 1/4" -19   | 19 |
| PN 08 HB 10 VA | 8  | 5       | 5/16"    | 400,0                     | Rosca 3/8" -19   | 22 |
| PN 08 HB 13 VA | 8  | 5       | 5/16"    | 350,0                     | Rosca 1/2" -14   | 27 |
| PN 10 HB 06 VA | 10 | 6       | 3/8"     | 400,0                     | Rosca 1/4" -19   | 19 |
| PN 10 HB VA    | 10 | 6       | 3/8"     | 400,0                     | Rosca 3/8" -19   | 22 |
| PN 10 HB 13 VA | 10 | 6       | 3/8"     | 350,0                     | Rosca 1/2" -14   | 27 |
| PN 13 HB 10 VA | 12 | 8       | 1/2"     | 350,0                     | Rosca 3/8" -19   | 22 |
| PN 13 HB VA    | 12 | 8       | 1/2"     | 350,0                     | Rosca 1/2" -14   | 27 |
| PN 13 HB 20 VA | 12 | 8       | 1/2"     | 315,0                     | Rosca 3/4" -14   | 32 |
| PN 16 HB 13 VA | 16 | 10      | 5/8"     | 350,0                     | Rosca 1/2" -14   | 27 |
| PN 16 HB VA    | 16 | 10      | 5/8"     | 350,0                     | Rosca 5/8" -14   | 30 |
| PN 16 HB 20 VA | 16 | 10      | 5/8"     | 250,0                     | Rosca 3/4" -14   | 32 |
| PN 20 HB 13 VA | 19 | 12      | 3/4"     | 315,0                     | Rosca 1/2" -14   | 27 |
| PN 20 HB VA    | 19 | 12      | 3/4"     | 315,0                     | Rosca 3/4" -14   | 32 |
| PN 20 HB 25 VA | 19 | 12      | 3/4"     | 250,0                     | Rosca 1" -11     | 41 |
| PN 25 HB 20 VA | 25 | 16      | 1"       | 250,0                     | Rosca 3/4" -14   | 36 |
| PN 25 HB VA    | 25 | 16      | 1"       | 250,0                     | Rosca 1" -11     | 41 |
| PN 25 HB 32 VA | 25 | 16      | 1"       | 160,0                     | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| PN 32 HB VA    | 31 | 20      | 1.1/4"   | 160,0                     | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| PN 32 HB 40 VA | 31 | 20      | 1.1/4"   | 125,0                     | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| PN 40 HB VA    | 38 | 24      | 1.1/2"   | 125,0                     | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| PN 50 HB VA    | 51 | 32      | 2"       | 80,0                      | Rosca 2" -11     | 70 |

## Variantes do produto

PN HB Terminal para prensar, AGR, Aço