

GVM 100 HKR

Manômetro de vácuo com enchimento de glicerina

HANSA FLEX

Características

Tipo	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Fixação	Anel de aperto
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Vedação plana com espiga
Conexão	atrás, excêntrico
Norma	EN 837-1
Amortecimento	através de enchimento de glicerina
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



Nota

Campo de aplicação com carga estática: até ao valor final da escala.

Campo de aplicação com carga alternada: até 0,9 x valor final da escala.

Artigo

Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão
GVM 100 -0.6+0 HKR	100	-0,6...0	1,0	Rosca 1/2" -14
GVM 100 -1+0 HKR	100	-1...0	1,0	Rosca 1/2" -14
GVM 100 -1+0.6 HKR	100	-1...+0,6	1,0	Rosca 1/2" -14
GVM 100 -1+1.5 HKR	100	-1...+1,5	1,0	Rosca 1/2" -14
GVM 100 -1+3 HKR	100	-1...+3	1,0	Rosca 1/2" -14
GVM 100 -1+5 HKR	100	-1...+5	1,0	Rosca 1/2" -14
GVM 100 -1+9 HKR	100	-1...+9	1,0	Rosca 1/2" -14
GVM 100 -1+15 HKR	100	-1...+15	1,0	Rosca 1/2" -14