

# GVM 50

Manômetro de vácuo com enchimento de glicerina

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Vedação plana com espiga
<b>Conexão</b>	embaixo
<b>Norma</b>	EN 837-1
<b>Amortecimento</b>	através de enchimento de glicerina
<b>Faixa de temperatura</b>	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



## Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.

Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

## Artigo

Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão
<b>GVM 50 -1+0</b>	50	-1...0	2,5	Rosca 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+0.6</b>	50	-1...+0,6	2,5	Rosca 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+1.5</b>	50	-1...+1,5	2,5	Rosca 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+3</b>	50	-1...+3	2,5	Rosca 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+5</b>	50	-1...+5	2,5	Rosca 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+9</b>	50	-1...+9	2,5	Rosca 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+15</b>	50	-1...+15	2,5	Rosca 1/4" -19