



Descrição

O tamanho da braçadeira é o critério de seleção decisivo para a composição.

A montagem pode ser efetuada opcionalmente usando chapas soldáveis ou trilhos de suporte.

Artigo	
Descrição	
A 0	

Elementos complementares	
SRS 0 PP	Suporte para tubos, série leve
SRS 0 LI	Parafuso de cabeça com fenda para suporte de tubo simples
SRS 0 IS	Parafuso sextavado interno, suporte de tubo simples
SRS 0 AS	Parafuso sextavado para suporte de tubo simples
SRS 0 SIS	Arruela de retenção para suporte de tubo simples
SRS 0 DP	Chapa de cobertura para suporte de tubo simples
SRS 0 TS	Trilho de suporte, suporte de tubo simples e tubo duplo
SRS 0 SM	Porca do trilho de suporte, suporte de tubo simples
SRS 0 SP	Chapa soldável, suporte de tubo simples, curta
SRS 0 SP L	Chapa soldável e parafusável, longa
SRS 0 D SP	Chapa soldável dupla, suporte de tubo simples
SRS 0 SP R	Chapa soldável em série, suporte de tubo simples
SRS 0 SPW	Chapa angulada soldável e chapa parafusável