

# K 400

Porca de capa

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | rosca fêmea métrica          |
| Tipo                   | Porca                        |
| Norma                  | DIN 3872                     |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



## Nota

K400-24 é a porca de capa adequada para K470-01.

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Ø d2<br>(mm) | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|-----------|--------------|------------|------------|----|
| K 400-05  | 10           | M 18 x 1,5 | 26,5       | 22 |
| K 400-08  | 15           | M 22 x 1,5 | 27,0       | 27 |
| K 400-10  | 18           | M 26 x 1,5 | 27,0       | 32 |
| K 400-16  | 16           | M 22 x 1,5 | 27,0       | 27 |
| K 400-24  | 17           | M 22 x 1,5 | 17,0       | 27 |