

# K-VAKUUMSENSOR ANALOG

Vacuum sensor, analogue

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Aplicação</b>	Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC
<b>Fluidos</b>	dry, oil-free air and non-aggressive gases
<b>Faixa de temperatura</b>	0 - 50 °C
<b>Sinal de saída</b>	1 to 5 analogous to V
<b>Histerese</b>	Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)
<b>Comprimento do cabo</b>	3 m
<b>Tipo de proteção</b>	IP 40



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

## Artigo

Descrição	Conexão	H (mm)	L (mm)	Faixa de medição	Tensão
K- 07 45 01 56	M 5 male	16,9	21,0	-1 bis 0 bar	10 - 24 V DC