


K-VAKUUMSENSOR ANALOG

Vacuum sensor, analogue

HANSA**FLEX**

Características

Aplicação	Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC
Fluidos	dry, oil-free air and non-aggressive gases
Faixa de temperatura	0 - 50 °C
Sinal de saída	1 to 5 analogous to V
Histerese	Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)
Comprimento do cabo	3 m
Tipo de proteção	IP 40



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

Artigo

Descrição	Conexão	H (mm)	L (mm)	Faixa de medição	Tensão
K-07 45 01 56	M 5 male	16,9	21,0	-1 bis 0 bar	10 - 24 V DC