

# RVM 100

Ștuțuri cu reducere, pentru legătură

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tip constructiv        | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Racord 1               | Filete cilindrice exterioare BSP                     |
| Formă de etanșare 1    | cu etanșare pe suprafață cu știft                    |
| Racord                 | jos  |
| Standard               | EN 837-1   |
| Domeniu de temperaturi | mediu până la +60 °C<br>Ambiantă -20 °C la +60 °C    |



## Indicație

Domeniu de utilizare la sarcina în repaus: 3/4 x valoarea finală pe scală.

Domeniu de utilizare la sarcina alternantă: 2/3 x valoarea finală pe scală.

## Articol

| Denumire        | Mărime nominală Ø | Domeniu de măsurare | Clasă de calitate | Racord     |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|
| RVM 100 -1 +0   | 100               | -1...0              | 1,6               | G 1/2" -14 |
| RVM 100 -1 +0.6 | 100               | -1...+0,6           | 1,6               | G 1/2" -14 |
| RVM 100 -1 +1.5 | 100               | -1...+1,5           | 1,6               | G 1/2" -14 |
| RVM 100 -1 +3   | 100               | -1...+3             | 1,6               | G 1/2" -14 |
| RVM 100 -1 +5   | 100               | -1...+5             | 1,6               | G 1/2" -14 |
| RVM 100 -1 +9   | 100               | -1...+9             | 1,6               | G 1/2" -14 |
| RVM 100 -1 +15  | 100               | -1...+15            | 1,6               | G 1/2" -14 |