

RMM 40 H

Манометры без глицеринового наполнения

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Модель | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с цапфой |
| Соединение | сзади, по центру |
| Норма | EN 837-1 |
| Область температур | средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C |



Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Изделие

| Наименование | Номинальная величина Ø | Диапазон шкалы | Класс качества | Соединение |
|------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|
| RMM 40-1-1/8 H | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-1.6-1/8 H | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-2.5-1/8 H | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-4-1/8 H | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-6-1/8 H | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-10-1/8 H | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-16-1/8 H | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-25-1/8 H | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-40-1/8 H | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-60-1/8 H | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-100-1/8 H | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-160-1/8 H | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-250-1/8 H | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-315-1/8 H | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-400-1/8 H | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-1 H | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-1.6 H | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-2.5 H | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-4 H | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-6 H | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-10 H | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-16 H | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-25 H | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-40 H | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-60 H | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-100 H | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-160 H | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-250 H | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-315 H | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-400 H | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |