

RVM 100 Н 1/4

Вакуумные манометры без глицеринового наполнения

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение	сзади, со смещением от центра
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Изделие

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества	Соединение
RVM 100 -1 +0 Н 1/4	100	-1...0	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +0.6 Н 1/4	100	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +1.5 Н 1/4	100	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +3 Н 1/4	100	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +5 Н 1/4	100	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +9 Н 1/4	100	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +15 Н 1/4	100	-1...+15	1,6	G 1/4" -19