


Свойства	
Исполнение	Термометр сопротивления РТ 100 (доп. $\pm 0.8^{\circ}$ C)
Рабочее напряжение	24 В пост.тока
Применение	для реле уровня и температуры HK 64EJ





Указание

Установка и сборка должны выполняться только квалифицированным персоналом. Контакты для измерения уровня или температурные датчики должны соединяться с платой чистыми и свободными от масла.

Для безупречной работы температурных датчиков важно, чтобы они прилегали к днищу погружной трубы без воздушного зазора. Следует убедиться, что плата вставлена в погружную трубу до упора и была зафиксирована.

Описание

для монтажа на контактной пластине реле уровня и температуры НК64ЕЈ

Изделие	
Наименование	Bec
	(kg)
HK KI PT100 F.I	0.2

Является принадлежностью к следующим изделиям		
HK 64EJ	Реле уровня и температуры HK 64EJ	