


Свойства

Исполнение	Термометр сопротивления PT 100 (доп. $\pm 0,8^\circ C$)
Рабочее напряжение	24 В пост.тока
Применение	для реле уровня и температуры HK 64EJ



Указание

Установка и сборка должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Контакты для измерения уровня или температурные датчики должны соединяться с платой чистыми и свободными от масла.

Для безупречной работы температурных датчиков важно, чтобы они прилегали к днищу погружной трубы без воздушного зазора. Следует убедиться, что плата вставлена в погружную трубу до упора и была зафиксирована.

Описание

для монтажа на контактной пластине реле уровня и температуры HK6EJ

Изделие

Наименование	Вес (kg)
HK KL PT100 EJ	0,2

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK 64EJ	Реле уровня и температуры HK 64EJ
---------	-----------------------------------