

### Свойства

|                  |   |
|------------------|---|
| Рабочее давление | max. 1000 bar                                     |
| Соединение       | внизу   |
| Модель           | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Гашение          | Благодаря глицериновому наполнению                |



### Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

### Указания по заказу

Другие манометры по запросу.

### Изделие

| Наименование | Диаметр<br>(мм) | Резьба   | Вес<br>(kg) |
|--------------|-----------------|----------|-------------|
| HK MD 7100   | 100             | 1/2" NPT | 0,46        |
| HK MD 7063   | 63              | 1/4" NPT | 0,18        |

### Принадлежности

HK MA Адаптер для манометра 700 бар