


**Свойства**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Исполнение</b>               | с 1 температурным контактом<br>вкл. уплотнение |
| <b>Рабочее давление</b>         | макс. 1 бар                                    |
| <b>Рабочая температура max.</b> | 80 °C  |
| <b>Current consumption</b>      | max. 1 A at 250 VAC                            |
| <b>Гистерезис</b>               | 10 K ± 5 K                                     |
| <b>Комплект поставки</b>        | вкл. штекер                                    |

**Изделие**

| Наименование   | Температура переключения<br>(°C) | Функция переключения | Вес<br>(kg) |
|----------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| HK TS 50 NC-12 | 50                               | размыкающий контакт  | 0,31        |
| HK TS 60 NC-12 | 60                               | размыкающий контакт  | 0,31        |
| HK TS 70 NC-12 | 70                               | размыкающий контакт  | 0,31        |
| HK TS 80 NC-12 | 80                               | размыкающий контакт  | 0,31        |
| HK TS 50 NO-12 | 50                               | замыкающий контакт   | 0,31        |
| HK TS 60 NO-12 | 60                               | замыкающий контакт   | 0,31        |
| HK TS 70 NO-12 | 70                               | замыкающий контакт   | 0,31        |
| HK TS 80 NO-12 | 80                               | замыкающий контакт   | 0,31        |