



Свойства				
Модель	Скребковая манжета			
Скорость скольжения тах.	0,5 m/s			
Температура min.	-30 °C			
Температура тах.	110 °C			
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии			
Монтаж	сложить скребковую манжету по форм подковы и вдавить ее в приемный паз			
Материал	Фторкаучук			
Применение	Гидравлика			



H11

h11

H11



Описание

простой монтаж.

Изделие						
Наименование	d	D	L	С	Е	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0	
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0	