



Свойства

Модель	Скребковая манжета
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
Материал	Фторкаучук
Применение	Гидравлика



Toleranz / Tolerance				
d	D	C	L	
h11	H11	H11	+0,20 0	



Описание

простой монтаж.

Изделие

Наименование	d (мм)	D (мм)	L (мм)	C (мм)	E (мм)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0