



Свойства				
Модель	Скребковая манжета			
Скорость скольжения тах.	0,5 m/s			
Температура min.	-30 °C			
Температура тах.	110 °C			
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии			
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз			
Применение	Гидравлика			
Материал	Фторкаучук			





## Описание

простой монтаж.

Изделие						
Наименование	D	d	Е	L	С	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62	